

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 18/11/2029.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 18 novembre 2025.



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 18/11/2025



- campo di calcio ubicato in loc.: **MONTECASTELLO DI VIBIO**
- Via: **LOC. MACCI** - Prov. **PG**
- Ente Proprietario: **Comune di Montecastello di Vibio**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. MONTECASTELLO DI VIBIO**
- Tipologia di Contratto: **convenzione tra Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. MONTECASTELLO DI VIBIO**

TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: **lunghezza mt. 100,45; larghezza mt. 60,30;**



Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord/est (lato corto) mt. 1,90/2,00; sud/est (lato lungo) mt. 2,35/ 2,45;

sud/ovest (lato corto) mt. 1,90/8,00; nord/ovest (lato lungo) mt. 2,40/2,60;

uguale

livello _____ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2,30** ;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **manto in erba naturale** ;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera** ;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **1,50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buono**
- h) osservazioni:
-

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2,42**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** h = mt. 2,20/2,40 ;

b) osservazioni sullo stato della recinzione: **buono stato di manutenzione** ;

- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato Sud/Ovest: dimensioni largh. mt. 4,30, altezza libera**

(N.B. L'altezza va misurata dal piano di calpestio del pubblico)

4) SPOGLIATOI

a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura** ;

b) vani e servizi:

- **per gli ufficiali di gara** n. 1 ; mq. 11,76 docce n. 2; W.C. n. 1; lavabo n. 1;
- **squadra Locale** n. 1 ; mq. 32,16 docce n. 6; W.C. n. 2; lavabo n. 3; orinatoi n. 2;
- **squadra Ospite:** n. 1 ; mq. 32,16 docce n. 6; W.C. n. 2; lavabo n. 3; orinatoi n. 2;

c) serramenti e protezioni: **Alluminio** ;

d) locali per altri usi: **n. 1 magazzini** ;

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: caldaia a gas gpl ; **Corpi scaldanti: termosifoni;**

g) ubicazione: all'interno del fabbricato sul lato: **Sud/Ovest** ;

Ubicato all'interno della recinzione;

(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di gioco separato da quello del pubblico;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni:

5) LOCALE SANITARIO

a) sala medica: **Infermeria con lettino e armadietto medicinali (3,65 X 4,80), defibrillatore presente;**

b) altre osservazioni: **Infermeria dotata di W.C. n.1; lavabo n. 1;**

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: no; Gradinate: no

Parterre: no; Capienza totale n. /

altre osservazioni:

7) **ALTRE ATTREZZATURE: Impianto fotovoltaico sopra copertura dei locali spogliatoi.**

8) **OSSERVAZIONI VARIE:**

9) **TAVOLA ILLUSTRATIVA**

