

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 25/01/2026.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Perugia 05/02/2022



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 05/02/2022



- Campo di calcio ubicato in: **Comune di Bastia loc. Costano "Comunale Nuovo"**
- Via: **Amendola - Prov. Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Bastia**
- Soggetto Gestore Impianto: **Pol. D. Costano**
- Tipologia di Contratto: **convenzione tra Comune di Bastia e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **Polisportiva D. Costano**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **105,00**; larghezza mt. **65,00**;



Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord (lato corto) **mt. 2,50/3,00**; est (lato lungo) **mt. 10,35/10,40**;

sud (lato corto) **mt. 23,00/35,80**; ovest (lato lungo) **mt. 10,00/10,70**;

uguale

livello _____ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 3,20**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **1,50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni:

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2,44**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica h = mt. 2.25/2.50;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato nord: dimensioni largh. 8.00, altezza libera;**

4) SPOGLIATOI

- a) struttura (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; mq. 23.60 docce n. 6; WC n. 2; lavabi n. 2 ;
 - squadra Locale: n. 1; mq. 23.60 docce n. 6 ; WC n. 2; lavabi n. 2;
 - squadra Ospite: n. 1; mq. 7.85 docce n. 2 ; WC n. 1; lavabo n. 1;

- c) serramenti e protezioni: **metallici;**
- d) locali per altri usi: **magazzini - ufficio**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: **Corpi scaldanti termosifoni;**
- g) ubicazione: sul lato: **nord;**
Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;
(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **ubicata all'interno del locale spogliatoi e dotata di wc, lettino e defibrillatore dim. 2.85x2.85;**
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

- Tribune: No; Gradinate: **Si**
- Parterre: no; Capienza totale n. //
- altre osservazioni: **ubicata in corrispondenza del lato ovest**

7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzini e ufficio

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

