

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 16/01/2027.

IL TECNICO INCARICATO


Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

Perugia 16/01/2023



COMITATO REGIONALE UMBRIA


VERBALE DI SOPRALLUOGO
effettuato in data 16.01.2023



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Citta' di Castello**
- Via: **della Resistenza** - loc.**Sansecondo** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Citta' di Castello**
- Soggetto Gestore Impianto: **S.S. Sansecondo**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **ASD Madonna del Latte – SanSecondo;**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **100.40**; larghezza mt **61,90**;

(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattrolati):

nord (lato lungo) **mt 2,10**; est (lato corto) **mt 3,50/8,20**;

sud (lato lungo) **mt 3,00**; ovest (lato corto) **mt 4,40**;

uguale

livello _____ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2.10**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.44/2.44**;

b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica** ;lati nord-ovest-est,h=mt,2,20; lato sud h=,5,00;
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **Buona**;
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello apposito da parcheggio,lato tribuna, della larghezza di mt 6,00,altezza libera**;

4) SPOGLIATOI (nuovi e vecchi spogliatoi)

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;
- b) vani e servizi:

(nuovi Spogliatoi)

- per gli ufficiali di gara -n. 1;mq. 7,41;docce n. 2 ;WC n. 1;lavabo n. 1;Turca n. 1;
-n. 1;mq. 8,32;docce n. 2 ;WC n. 1;lavabo n. 1;Turca n. 1;

(vecchi spogliatoi)

- squadra Locale: n. 1;mq.26,00;docce n. 6; WC n. 1;lavabo n. 1;Orinatoin.1;

(nuovi spogliatoi)

- squadra Ospite: n. 1;mq.26,00 docce n. 6; WC n. 1;lavabo n. 1;Orinatoin.1;

- c) serramenti e protezioni: **metallici**;
- d) locali per altri usi: **magazzino,locale caldaia, segreteria,sala riunioni**;
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termoconvettori**;
- g) ubicazione sul lato: **sud**;
- Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**
(descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico**;
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **dotata di lettino e armadietto medicinali**
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

- Tribune:si; Gradinata://
Parterre: si; Capienza totale n. 120 posti

altre osservazioni: **la zona per il pubblico(parterre) è ubicata in corrispondenza del lato ovest e sud, sottostante la gradinata in ferro, e lungo la recinzione**;

7) ALTRE ATTREZZATURE: ufficio e magazzino e locale caldaia;

8) OSSERVAZIONI VARIE://

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

