

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

## OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. *Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 30/11/2027.*

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi

### Condizioni di Omologazione

- 1) Si dispone di ricoprire i pali con materiale antiurto per un'altezza pari a ml 2.50 da terra.
- 2) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 3) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 4) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 5) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 6) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 7) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi



COMITATO REGIONALE UMBRIA

## VERBALE DI SOPRALLUOGO


effettuato in data 30/11/2023



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Perugia**
- Via: **Lavoratori - Loc. Mugnano** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Perugia**
- Soggetto Gestore Impianto: **A.S.D. MUGNANO CALCIO**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **A.S.D. MUGNANO CALCIO**

### 1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **100.50** ; larghezza mt **60.50** ;



Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord-ovest (lato lungo) **mt 2.30/2.50**; nord-est (lato corto) **mt 2.50/15.00**;

sud-est (lato lungo) **mt 1.80/1.85**; sud-ovest (lato corto) **mt 2.30/2.50**;

**uguale**

livello \_\_\_\_\_ dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1.50/1.60**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale e graminacee**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
- h) osservazioni: //

### 2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.44 / 2.43**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
- dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica H = 6.00 m ( di cui 2.80 m rete metallica e 3.20 rete plastificata), nei lati dietro le porte, ovvero nord-ovest e sud-est, H=2.20 m ( tutta metallica) nella parte sud-ovest del campo, H= 2.30m ( tutta metallica ) nella parte nord-est del campo;**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione:
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello nella parte sud-ovest del campo:**
- dimensioni largh. ml. 2.95 ( due ante ), altezza libera;**

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ; **mq. 7.00** docce n. **3**; turca n. **1**; lavabo n. **1**;
  - squadra Locale: n. 1; **mq. 18.62** docce n. **6**; turca n. **1**; lavabi n. **1**;
  - squadra Ospite: n. 1; **mq. 16.23** docce n. **4**; turca n. **1**; lavabo n. **1**;
- c) serramenti e protezioni: **in alluminio;**
- d) locali per altri usi: **magazzino- bar**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**
- g) ubicazione degli spogliatoi nella parte **sud-ovest;**
- Ubicato all’interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;**
- (descrivere l’ubicazione se all’interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all’impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
- (descrivere il percorso dall’esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)*
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) **Lettino con medicinali presenti nel locale spogliatoio.**
- b) altre osservazioni: **Impianto dotato di defibrillatore, con personale addetto all’utilizzo;**

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune:no; Gradinate: **si**

Parterre: no; Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato sud-ovest.**

7) **ALTRE ATTREZZATURE:** Impianto di illuminazione.

8) OSSERVAZIONI VARIE: **Si dispone di ricoprire i pali con materiale antiurto.**

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

