

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale.

Il presente Certificato ha validità fino al 12.01.2023

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi



COMITATO REGIONALE UMBRIA VERBALE DI SOPRALLUOGO


12.01.2019



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Gubbio**
- Via Le Case ,localita' **Branca** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Parrocchia di San Silvestro in Branca di Gubbio**
- Soggetto Gestore Impianto: **ASD Branca 1969;**
- Tipologia di Contratto: **Comodato d'uso tra la Parrocchia e Societa' Sportiva;**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **ASD Branca 1969;**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **96,10** ; larghezza mt **58,30** ; (**adoperata tolleranza 4% LND**)


(INDICARE ORIENTAMENTO)  Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattrolati):

nord (lato corto) **mt 3,55**; est (lato lungo) ; mt. 3,90

sud (lato corto) **mt 3,50**; ovest (lato lungo) **mt 2,55**;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2,50**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **erboso**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **tempera**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: ottimo;
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.40**;

- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;

dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;

- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;

- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica**; altezza mt.2,50, sui lati sud ed ovest ed est;
nel lato nord altezza mt. 3,00 dal terreno di gioco ;recinzione superiore lato nord strada
mt. 2,60, con sovrastante rete parapalloni di altezza mt.6,00;
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **buona**;
-accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello , posto su via contigua, lato nord/est
da Via Le Case ,larghezza mt.3,20, altezza libera;

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ;mq. 5,25; docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Locale: n. 1; mq. 15,30; docce n. 4; WC n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Ospite: n. 1; mq. 15,30; docce n. 4; WC n. 1; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: **metallici**;
- d) locali per altri usi: **magazzino, locale caldaia**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti**;
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni**;
- g) ubicazione sul lato: **est**;
Ubicato all'esterno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso interno dal parcheggio atleti;
- (descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) (*) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico**;
Si accede da lato nord-est, tramite cancelletto con gradini ed accesso , allo spogliatoio, attraverso il terreno di gioco;
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria://
- b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: si ; in ferro zincato; per n° 150 posti ,ca;

Parterre: si ;Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico (parterre) è ubicata in corrispondenza ,sia del lato ovest ,
che sul lato nord (n° 2 gradini in cemento)**;

7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzino, locale caldaia;

E' presente impianto di illuminazione :N°3 pali e n° 2 tralicci)
(adoperato per allenamento atleti)

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

