

F.I.G.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
Piazzale Flaminio , 9 - 00196 ROMA

V E R B A L E
DELLO STATO DI CONSISTENZA DEL CAMPO SPORTIVO

Sito in NARNI

LOC. SA.GIROLAMO

Tel.

Ente proprietario: *COMUNE DI NARNI*

Società che hanno l' uso del campo *A.S.D. NARNESE*

Il sottoscritto *BATTISTELLI MAURIZIO*

Il 28/05/2013

ha proceduto al sopralluogo del campo sportivo COMUNALE LOC. S.GIROLAMO

per constatarne le reali condizioni di consistenza, provvedendo alle misurazioni ed agli accertamenti necessari, dai quali sono scaturiti i seguenti dati:

1) DIMENSIONI DEL RETTANGOLO DI GIOCO: lunghezza mt. 101 larghezza mt. 60

2) CAMPO PER DESTINAZIONE (contornante il campo di gioco):

Lato tribuna mt. 2,60 dietro porta NORD mt. 3,70/6,00

Lato distinti mt 2,50 dietro porta SUD mt. 3,50

distanza tra rettangolo di gioco e la rete di recinzione:

NORD 3,70/6,00 MT EST 2,60 MT SUD 3,50 MT OVEST 2,50 MT

3) CONDIZIONI DEL TERRENO DI GIOCO:

MANTO ERBOSO IN BUONO STATO

4) ATTREZZATURA DEL TERRENO DI GIUOCO:

a) Porte (sezione, dimensioni e materiale) **ovoidale in alluminio 10x12 cm in lega leggera**

b) Luce netta delle porte: Larghezza mt. 7,32 altezza mt. 2,42

c) Reti: materiale **nylon** modo di ancoraggio :

d) Bandierine angoli: altezza fuori terra mt. :

5) PANCHINE SITUATE TERRENO DI GIUOCO:

a) Ubicazione: *lato distinti (Ovest)*

b) Lunghezza e sistema di copertura: 7,50 mt

c) Distanza dalla linea laterale : 2,00

distanza dalla recinzione : 2,80

6) PISTE:



NO

Tipo .

7) RECINZIONE INTERNA DEL TERRENO DI GIOCO:.

Lato EST: parte muratura di un edificio adiacente, parte in paletti metallici H 2,20 e rete plastificata davanti alla tribuna; in pali metallici H 2.20 e rete plastificata sugli altri lati (davanti ai distinti i pali metallici sono montati su sostegno in cemento armato)

8) RECINZIONE ESTERNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO:

Muri in cemento armato, paletti metallici rete

9) ACCESSO SQUADRE ED UFFICIALI DI GARA:

a) Dall'esterno agli spogliatoi:

Con ingresso separato dal Castello di San Girolamo fino agli spogliatoi

b) Uscita di emergenza:

Su tutti i lati

c) Varchi mt. 2,40:

N° 2 per ogni settore

d) Dagli spogliatoi al terreno di gioco:

Ingresso diretto attraverso un tunnel

10) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:

11) SPOGLIATOI:

a) Ubicazione:

b) Strutture:

- Pareti Soffitto
- Pavimento Rivestimenti
- Serramenti

c) Vani e servizi:

- N° 1	per gli ufficiali di gara, con	1	WC	2	Docce	2	Lavabi	Vasche
	Spogliatoio mq. 15 + servizi mq. 10							Totale mq. 25,00
- N° 1	per la squadra di casa, con	2	WC	6	Docce	3	Lavabi	Orinatoi
	Spogliatoio mq. 30 + servizi mq. 30							Totale mq. 60,00
- N° 1	per la squadra ospite, con	2	WC	6	Docce	3	Lavabi	Orinatoi
	Spogliatoio mq. 30 + servizi mq. 30							Totale mq. 60,00
- N° 2	per altri usi spogliatoio supplementare anche per arbitro donna							

d) Altre indicazioni:

Attrezzature e mobili: **PANCHE, APPENDIABITI, ASCIUGACAPELLI, ARMADIETTI**

- riscaldamento **CALDAIA A METANO**
- produzione acqua calda: **CALDAIA A METANO**
- indicazioni varie:

12) ATTREZZATURA SANITARIA:

a) Sala medica:

- ubicazione: **NEGLI SPOGLIATOI** Totale mq. 20
- attrezzatura: **ARMADIETTO, TAVOLO, SCRIVANIA, WC, LAVABO**
- indicazioni varie: **BAGNO PER PORTATORI DI HANDICAP**

b) Barelle:

13) SALA STAMPA:

ubicazione: Totale mq.

14) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO: LATI EST – NORD - OVEST

a) Tipo di struttura:				
b) Tribuna coperta: C.A. E ACCIAIO (EST)				Nr. posti
b) Tribuna scoperta: C.A. (OVEST)				Nr. posti
c) Gradinata: C.A. (NORD)				Nr. Posti
c) Gradinata:				Nr. posti
d) Curva:				Nr. posti
d) Curva:				Nr. posti
e) Parterre				Nr. posti
e) Parterre				Nr. Posti
			Totale Capienza	Nr. posti
a sedere	in piedi	coperti		scoperti

15) UBICAZIONE E VIE DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO:

- a) Vie di accesso
- b) Quartiere o zona **S.GIROLAMO**
- c) Mezzi pubblici **PULMANN**
- d) Stazione ferroviaria: **NARNI SCALO A CIRCA 5/6 KM**
- e) Parcheggi

16) CERTIFICATO COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI:

SI

NO


17) OSSERVAZIONI VARIE:

per quanto riguarda la capienza si fa riferimento a quanto riportato nel Verbale della Commissione di Vigilanza

Il Sottoscritto Tecnico dichiara che quanto esposto corrisponde alle reali condizioni constatate nel sopralluogo

Data 28/05/2013

Firma



Con riferimento al presente verbale il Dipartimento Interregionale constatato che il predetto campo sportivo e conforme alle norme sancite dalle Carte Federali, omologa ai soli effetti sportivi, il campo di giuoco

Data

Il Presidente della L.N.D.

.....
Timbro