


Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. per il Settore Calcio a 5 si dichiara:

IMPIANTO OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 5 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo a condizione che durante lo svolgimento delle gare il campo per destinazione dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile compreso panchine e tavolo cronometrista.


Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 25/08/2025.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi


IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi


Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini sportivi, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale e non comunicata al C.R.U., comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società utilizzatrice, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi


IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi


Perugia, li 25/08/2021



COMITATO REGIONALE UMBRIA

SETTORE CALCIO A 5
Verbale di Sopralluogo in data 25/08/2021



- Campo di calcio ubicato in : **Fossato di Vico (PG)**
- **Via del Centro Sportivo,7** - Prov. Perugia
- Ente Proprietario: **Comune di Fossato di Vico (PG)**;
- Soggetto Gestore Impianto: **Società sportiva altra attività**;
- Società che Utilizzano l'Impianto; **USD A. Barberini Flaminia (convenzione con altra società)**
- Tipologia Impianto: **Palazzetto polivalente - Campo interno alla struttura**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **29,00** larghezza mt **16.80**;
- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati) **vedi Tav. illustrativa:**
Lato A (corto) mt 1,55/1.55; Lato B (lungo) mt 1,35/1.20;
Lato C (corto) mt 1,50/1.50 ; Lato D (lungo) mt 2,35/2.35;
uguale
livello _____ dal livello del terreno di giuoco
~~diverso~~
- c) panche: n. **2 lato D**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2,10**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **linoleum**;
- e) segnatura (larghezza): **8**; materiale impiegato: **fascia adesiva color rosso**;
- f) condizioni del terreno di giuoco: **buone**;
- g) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **3.00**; altezza mt. **2.00**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Tondi**;
dimensioni: **8** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **blocco sul pavimento**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- e) Recinzione interna: **balaustra metallica tra pubblico e rettangolo di giuoco (lato B)**;
- f) osservazioni sullo stato della recinzione: **buono**

4) SPOGLIATOI (all'interno del palazzetto):

- a. struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura, c.a.**;
- b. vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. **1** ; mq. **6,88** ; docce n. **2** ; WC n. **1** ; lavabi n. **1** ;
 - squadra Locale: n. **1** ; mq. **31,50** ; docce n. **6** ; WC n. **3** ; lavabi n. **2** ;
 - squadra Ospite: n. **1** ; mq. **31,50** ; docce n. **6** ; WC n. **3** ; lavabi n. **2** ;
- c. serramenti e protezioni: **alluminio**;
- d. locali per altri usi: **magazzini e centrale termica**;
- e. arredamento: **Panche ed appendiabiti**;
- f. sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni e termoventilatori**;
- g. ubicazione sul lato: **ubicati all'interno della struttura**;
- (descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h. accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico**;
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a. Loc. infermeria: **ubicata all'interno della struttura (mq.13,50)**;
- b. altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

- Gradinata: **si, (lato B)**;
- Tribuna/parterre: //
- altre osservazioni: //

7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzini;

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

