

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. per il Settore Calcio a 5 si dichiara:

IMPIANTO OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 5 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo a condizione che durante lo svolgimento delle gare il campo per destinazione dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile compreso panchine, tavolo cronometrista e canestri per il basket.

Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 16/11/2025.


IL TECNICO INCARICATO

Geom. Rosetti Nicola



IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi



Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini sportivi, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale e non comunicata al C.R.U., comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società utilizzatrice, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO

Geom. Rosetti Nicola



IL FIDUCIARIO REGIONALE

Arch. Lanfranco Rossi



Marsciano, li 17/11/2021



COMITATO REGIONALE UMBRIA

SETTORE CALCIO A 5

Verbale di Sopralluogo in data 17/11/2021



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Spello**
- Via: **Papa Giovanni XXIII** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Spello**
- Soggetto Gestore Impianto: **Comune di Spello**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione Comune e Società Sportiva**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **S.C.D. GRIFONI**
- Tipologia Impianto: **Palazzetto dello Sport - Campo interno alla struttura**

1) TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **29.50**; larghezza mt **17.50**;
- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati) **vedi Tav. illustrativa:**

Lato A (corto) **mt 8.60/8.60**; **Lato B** (lungo) **mt 1.45/1.45**;

Lato C (corto) **mt 11.15/11.15**; **Lato D** (lungo) **mt 1.50/1.50**;

uguale

livello dal livello del terreno di giuoco

~~diverso~~

- c) panchine: n. **2**; distanza dalla linea laterale: **mt. 1.30/1.30**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **gomma**;
- e) segnatura (larghezza): **8**; materiale impiegato: **vernice**;
- f) condizioni del terreno di giuoco: **buone**;
- g) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **3.00**; altezza mt. **2.00**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Tondi**;
dimensioni: **8** colore: **Nero**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **sacchi di sabbia**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) interna: **Parapetto metallico tra pubblico e rettangolo di giuoco (lati B);**
- b) osservazioni sullo stato della recinzione: **buono**

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **cemento armato e muratura portante;**
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n.1; **mq. 30.20** docce n. 4; WC disabili n. 1; lavabo n. 2; turca n. 1
 - squadra Locale: n. 1; **mq. 42.00** docce n. 5; WC disabili n. 1; lavabi n. 2; turca n. 1
 - squadra Ospite: n. 2; **mq. 30.80** docce n. 5; WC disabili n. 1; lavabi n. 2; turca n. 1

- c) serramenti e protezioni: **metallici;**
- d) locali per altri usi: //
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni in ghisa;**
- g) ubicazione sul lato: **ubicati all'interno della struttura;**
- (descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

- a) Loc. infermeria: **ubicata all'interno della struttura;**
- b) altre osservazioni: defibrillatore presente - armadietto medicinali

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: **si (lato B);** Gradinate: //

Parterre: //; Capienza totale n. //

altre osservazioni: //

7) ALTRE ATTREZZATURE: //

8) OSSERVAZIONI VARIE: **Infiltrazioni dal soffitto spogliatoio arbitri**

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

