

Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. Il *Certificato di Omologazione del manto in erba artificiale rilasciato dalla LND Servizi scade il 31/10/2028*

IL TECNICO INCARICATO


Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE


Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

- 1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto impianto.
- 2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
- 3) Ogni variazione apportata all'impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
- 4) Il campo per destinazione, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
- 5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
- 6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO


Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE


Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, li 22/08/2025



COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 22.08.2025



- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Castiglione del Lago**
- Località Colonna, **Frazione San Fatucchio** - Prov. **Perugia**
- Ente Proprietario: **Comune di Castiglione del Lago**
- Soggetto Gestore Impianto: **ASD Castiglione del Lago;**
- Tipologia di Contratto: Convenzione **tra Comune e Società;**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **ASD Castiglione del Lago Sett. Giovanile e ASD Vitellino;**

TERRENO DI GIUOCO:

- a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **100** ; larghezza mt **60,00** ;




Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

- b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):

nord (lato corto) mt. 8.40; est (lato lungo) mt. 2.70;

sud (lato corto) mt. 3.60/3.70; ovest (lato lungo) mt. 2,60;

uguale

livello  dal livello del terreno di giuoco

diverso

- c) panchine: n. **2 lato est**; distanza dalla linea laterale: **mt. 2,70**;
- d) caratteristiche della superficie (tipo): **Erba Artificiale**;
- e) segnatura (larghezza): **12**; materiale impiegato: **vernice bianca**;
- f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
- g) condizioni del terreno di giuoco: **ottimo**;
- h) osservazioni: //

2) PORTE

- a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32**; altezza mt. **2.42/2.42**;
- b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica**;
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco**;
- c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio: **Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro**;
- d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

- a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica plastificata;**
- b) Lato Nord mt, 2,00; Lato Sud.mt. 2,00, Lato Est. mt. 2,00; Nel lato Ovest. m.2,00.Nello stesso lato, la rete metallica e' posta sopra muretto di cemento armato, rivestito di idoneo materiale assorbente agli urti-
Da tutti i lati esiste rete parapalloni con una altezza totale di mt. 4,00 ca. (totale);
- c) osservazioni sullo stato della recinzione: **buona**
- **accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello , posto sul lato sud , lato sud;larghezza mt. 3,50 ,con altezza libera;**

4) SPOGLIATOI

- a) struttura muraria : **muratura** e c.a.
- b) vani e servizi:
- per gli ufficiali di gara n. 1 ;mq. **4,40** docce n. 1 ; WC n. 1; lavabo n. 1;
 - squadra Locale: n. 1; mq.**22,00** docce n. 4; WC n. 1; lavabi n. 1;
 - squadra Ospite: n. 1; mq.**22,00** docce n. 4; WC n. 1; lavabo n. 1;
- c) serramenti e protezioni: **alluminio;**
- d) locali per altri usi: **magazzino,locale caldaia**
- e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**
- f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**
- g) ubicazione sul lato: **sud;**
- Ubicato all'esterno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso interno dal parcheggio atleti;**
- (descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)
- h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico; Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;**
- (descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)
- altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO: posto nel corpo fabbrica adiacente gli spogliatoi;

altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune:no; Gradinate: si

Parterre: si ;Capienza totale n. 100 persone

altre osservazioni: **la zona per il pubblico (parterre) è ubicata in corrispondenza del lato est ed ovest;**

7) ALTRE ATTREZZATURE: magazzino, locale infermeria e locale caldaia; E' presente impianto di illuminazione composto di n° 4 pali;

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

