Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. ***Il presente Certificato ha validità di anni quattro dalla data del sopralluogo pertanto scade il 04/09/2030.***

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, lì 04/09/2026

COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 04/09/2026

- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Sansepolcro (AR) Stadio "Buitoni"**
- **Viale Osimo, Sansepolcro** - Prov. **Arezzo**
- Ente Proprietario: **Comune di Sansepolcro (AR);**
- Soggetto Gestore Impianto: **ASD Vivialtotevere-Sansepolcro**
- Tipologia di Contratto: **Convenzione con la Società Sportiva Vivialtotevere Sansepolcro;**
- Società che Utilizzano l'Impianto: **Vivialtotevere Sansepolcro**

1) TERRENO DI GIUOCO:

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **110,00** ; larghezza mt **61,00** ;
(INDICARE ORIENTAMENTO) Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):
ovest (lato lungo) **mt 2,50**; nord(lato corto) **mt 5,00;**
sud (lato corto) **mt 5,00**; est (lato lungo) **mt 3,20;**;
livello **uguale** / ~~diverso~~ dal livello del terreno di giuoco

c) panchine: n. **2;** distanza dalla linea laterale: **mt. 2,50**;
d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba naturale**;
e) segnatura (larghezza): **12;** materiale impiegato: **tempera**;
f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
h) osservazioni: //

2) PORTE

a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32;** altezza mt. **2.42/2.42;**
b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica;**
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco;**
c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio:**Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro;**
d) altre osservazioni: **//**

3) RECINZIONE

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica h = mt 2.20;**

b) osservazioni sullo stato della recinzione**: Ottima, di nuova costruzione**;

c) Accesso mezzi di soccorso: **a nord e sud dell'impianto**:

a) A sud su Via del Campo Sportivo ; larghezza mt. 3,50, altezza libera da ostacoli;

b) A nord dal piazzale ingresso atleti , Viale Osimo,larghezza mt.3,60 libera da ostacoli;

4) SPOGLIATOI ; (n° 6 in totale)

a) struttura muraria in pietra e mattoni ,in parte intonacata;

b) vani e servizi:

- **per gli ufficiali di gara** (**donna**) **n. 1 ; mq. 6,30; docce n.1 ; lavabo n. 2; W.C. 1;**
- " " " " " **(uomo) n. 1 mq.12,30;docce n. 3 ; lavabo n. 1; W.C. 1;**
- **squadra locale n. 1 mq.23,65;docce n. 5 ; lavabo n. 1; W.C. 1; orinatoi n. 1;**
- **squadra locale**: n.1 **mq. 28,80;**docce n. **5 ;** lavabo n. **1; W.C. 1;**
- **squadra ospite: n.1 mq. 37,40;docce n° 6; lavabo n. 2; W.C. 1; orinatoi n. 2;**
- **squadra ospite: n°1 mq.12.05 ; spogliatoio di sui sopra comunicante con quest'ultimo e con i stessi servizi igienici;**

c) serramenti e protezioni: **metallici ed alluminio anodizzato**;

d) locali per altri usi: **magazzino,locale caldaia, bagni ;**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termoconvettori a metano;**

g) ubicazione sul lato: **nord;**

Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;

(*descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: ; **Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico;inoltre si accede al terreno di gioco tramite n° 2 sottopassaggi;**

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

i) Loc. infermeria: **ubicata all'interno degli spogliatoi e dotata di lettino e armadietto per i medicinali ;**

5) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribuna:si**; Capienza 700 persone ca;** Gradinata: si; Capienza 1000 persone ca;

Parterre: no**;** Capienza totale n. 1700 posti

altre osservazioni://////

6) **ALTRE ATTREZZATURE: magazzini, locale caldaia, infermeria ;**

7) OSSERVAZIONI VARIE: Segreteria ed ufficio posti all'interno della palazzina spogliatoi;

E' presente impianto di illuminazione composto di n° 4 pali in ferro, posti all'esterno della recinzione del terreno di gioco;

8) TAVOLE ILLUSTRATIVE:

