Da quanto esposto nel presente verbale, tenuto conto delle Regole del Giuoco e delle Carte Federali relative ai Campionati organizzati dal Comitato Regionale Umbria – L.N.D. – F.I.G.C. si dichiara

OMOLOGATO

ai soli fini sportivi il Campo di Calcio a 11 nel rispetto dei parametri e delle misure contenute nel presente Verbale di sopralluogo. ***Il Certificato di Omologazione del manto in erba artificiale rilasciato dalla LND Servizi scade il 03/03/2026.***

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi

Condizioni di Omologazione

1) La presente omologazione non legittima l'utilizzo dell'Impianto in assenza di idoneo titolo da parte della Società richiedente, né sostituisce il Certificato di Agibilità e le Certificazioni di Legge richieste per l'utilizzo di detto Impianto.
2) La validità della presente Omologazione, concessa ai soli fini calcistici, è in ogni caso subordinata al mantenimento integrale delle misure rilevate e delle caratteristiche del campo riportate nel presente verbale.
3) Ogni variazione apportata all'Impianto, successivamente alla data di sopralluogo indicata nel presente verbale, comporta di fatto l'annullamento immediato della presente omologazione.
4) Il campo per destinazione, così come rilevato alla data del sopralluogo, dovrà essere tenuto costantemente libero da ogni tipologia di ostacolo fisso o mobile.
5) Il presente verbale di omologazione dovrà essere conservato tra gli Atti della Società ed una copia dovrà essere esposta negli spogliatoi dei Direttori di Gara.
6) Il Presidente della Società in indirizzo, si impegna a far risultare espressamente i vincoli e gli obblighi di cui al presente verbale nei confronti dei propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Lanfranco Rossi

IL FIDUCIARIO REGIONALE
Arch. Lanfranco Rossi

Perugia, 12/07/2023

COMITATO REGIONALE UMBRIA

VERBALE DI SOPRALLUOGO

effettuato in data 12/07/2023

- Campo di calcio ubicato in : **Comune di Terni** loc. Campitello
- Via: **Via del Centenario -** Prov. **Terni**
- Ente Proprietario: **Comune di Terni**
- Soggetto Gestore Impianto: **POL. D. CAMPITELLO**
- Tipologia di Contratto: Convenzione con la Società Sportiva
- Società che Utilizzano l'Impianto: **POL. D. CAMPITELLO**

1) TERRENO DI GIUOCO:

a) rettangolo di giuoco: lunghezza mt. **100.00** ; larghezza mt **60.00** ;
(INDICARE ORIENTAMENTO) Pendenza (% in direzione degli assi): 0,5%

b) campo per destinazione (contornante il campo di giuoco – largh. sui quattro lati):
sud (lato lungo) **mt 2.60/2.60**; ovest (lato corto) **mt 3.50/3.50**;
nord (lato lungo) **mt 2.50/2.50**; est (lato corto) **mt 3.50/3.50**;
livello **uguale** / ~~diverso~~ dal livello del terreno di giuoco

c) panchine: n. **2 lato sud;** distanza dalla linea laterale: **mt. 2.60/2.60**;
d) caratteristiche della superficie (tipo): **erba artificiale**;
e) segnatura (larghezza): **12;** materiale impiegato: **erba artificiale di colore bianco**;
f) bandierine angoli: altezza fuori terra: **ml. 1.50** (minimo mt. 1,50);
g) condizioni del terreno di giuoco: **buone**
h) osservazioni: //

2) PORTE

a) luce netta (misurata all'interno dei pali): larghezza mt. **7,32;** altezza mt. **2.40/2.40;**
b) pali e sbarre trasversali : materiale: **alluminio** sezione: **Ellittica;**
dimensioni: **12x10** colore: **Bianco;**
c) reti: **F.sintetica**; sistema di ancoraggio:**Fissaggio ai pali ed ancorate al terreno con staffe in ferro;**
d) altre osservazioni: //

3) RECINZIONE

a) esterna: **Recinzione con paletti e rete metallica h = mt 2.30;**

b) osservazioni sullo stato della recinzione:

- accesso mezzi di soccorso consentito attraverso cancello lato sud: dimensioni largh. ml. 3.95, altezza mt 2.30 con rete parapalloni lato superiore;

4) SPOGLIATOI

a) struttura muraria (muratura, legno, ecc.): **muratura**;

b) vani e servizi:

- per gli ufficiali di gara n. 1 **; mq**. **5.50** docce n. **2 ;** WC n. **1;** lavabo n. **1;**
- squadra Locale: n. 1**; mq. 29.60** docce n. **6;** Turca n. **2;** lavabi n. **2;**
- squadra Ospite: n. 1**; mq. 29.60** docce n. **6;** Turca n. **2;** lavabi n. **2;**

c) serramenti e protezioni: **metallici**;

d) locali per altri usi: **magazzino**

e) arredamento: **Panche ed appendiabiti;**

f) sistemi di riscaldamento e produzione acqua calda: Corpi scaldanti: **termosifoni;**

g) ubicazione sul lato: **nord;**

Ubicato all'interno della recinzione del rettangolo di giuoco con accesso diretto al campo;

(*descrivere l'ubicazione se all'interno della recinzione o ad esso collegato o esterno, ecc.)*

h) accesso degli atleti e degli ufficiali di gara: **Accesso all'impianto separato da quello del pubblico**; **Accesso dallo spogliatoio al rettangolo di giuoco separato da quello del pubblico**;

(descrivere il percorso dall'esterno e dallo spogliatoio al campo specificando se separato da quello del pubblico)

altre osservazioni: **stato di manutenzione fruibile**

5) LOCALE SANITARIO

a) Loc. infermeria: **dotata di lettino e armadietto medicinali;**

b) altre osservazioni: //

6) ZONE RISERVATE AL PUBBLICO

Tribune: si**;** Gradinate: no

Parterre: no**;** Capienza totale n. //

altre osservazioni: **la zona per il pubblico è ubicata in corrispondenza del lato ovest;**

7) **ALTRE ATTREZZATURE: ufficio, magazzini, impianto di illuminazione;**

8) OSSERVAZIONI VARIE: //

9) TAVOLE ILLUSTRATIVE: